



Malerblatt

meinungsstark | fundiert | multimedial

10 | Oktober 2020

GESTALTUNG

Flächengestaltung

Dekore, Strukturen
und neue Farbrends

Bodenbeläge

Hygiene- und funktionale
Beschichtungen

Arbeitsschutz

Gerüste, Leitern
und Berufskleidung

Spritztechnikipp von Jürgen Linz

Druckeinstellung

Die ideale Grundeinstellung ist bei Farben und Lacken 12 Mpa bzw. 120 Bar (bei Spritzspachtel maximale Druckeinstellung wählen). Ist das Spritzbild nicht befriedigend – erkennbar an einer Streifenbildung an den Spritzrändern – den Druck am Gerät stufenweise bis auf maximal 16 bis 18 Mpa bzw. 160 bis 180 bar erhöhen. Besser ist es jedoch das Material (Herstellerangaben beachten) zu verdünnen und eine kleinere Düsengröße zu wählen. Denn mehr Druck führt automatisch zu mehr Spritznebel.

www.linz-service.de

